



*Dj F-2000 et Dj FX-2000*

# Contrôleurs d'humidité foin / paille

## Humidité du foin et de la paille en balle ou en vrac

Pour récolter, stocker et négocier la paille et le foin dans les meilleures conditions.

- Prenez sereinement et à chaque fois la bonne décision
- Minimisez les pertes et optimisez la qualité de votre récolte

### Descriptif

- Plage de mesure de 6 à 40%
- Affichage digital et seuil d'alarme réglable
- Affichage de la moyenne des 100 lectures mémorisées et des mesures les plus élevées
- Compensation de température
- 3 types de sonde : la sonde « balles », la sonde vrac et la sonde « continue »
- Montage des sondes directement sur le contrôleur ou indépendant (avec poignée et câble)
- Pile 9 V – Valise de transport (option)



Sonde montée dans le canal de la presse



### Fonctionnement

#### Mode portatif (Dj F-2000 et Dj FX-2000)

Il suffit de placer la sonde dans l'andain ou la balle et de lire le résultat sur l'écran.

#### Mode continu (Dj FX-2000)

Deux mesures sont prises par seconde. L'écran est mis à jour toutes les 4 secondes.

Spécificités	Avantages utilisateurs
<i>3 types de sonde (sur Dj FX-2000)</i> <i>Affichage instantané</i> <i>Faible encombrement</i> <i>Affiche la moyenne des 100 valeurs mémorisées</i> <i>Large plage de mesure (de 6 à 40%)</i>	<b>♣ Polyvalence</b>  <b>♣ Simplicité et rapidité d'utilisation</b>